

表面処理

- 修理箇所を特定して、塗装欠損の発生を最小限になるよう確実に処理します。グリースやオイルがある場合、次の準備段階に進む前に除去する必要があります。
- ファイバークラス:** サンドペーパー (40-60グリット) を使用し、補修箇所の目荒らしを行えます。補修箇所の両側25mm程度を処理して保護してください。
- 金属浸漬** オイルやグリースが除去されていることを確認します。SSPC-SP 10 ニアホワイトメタルブラストで、表面粗さ 3-5 mils (75 - 125 マイクロン) になるまで研磨ブラスト。
- 金属常温大気環境** オイルやグリースが除去されていることを確認します。表面処理SSPC-SP 2 手動工具洗浄の表面処理は最小限にとどめること。性能の向上には、表面粗さが1.5 mils 以上になるまで、SSPC-SP 6 コマーシャルブラストクリーニングを行う必要があります。
- コンクリート浸漬・二次格納施設** コンクリート表面処理のガイドラインは、SSPC-SP 13/NACE No. 6, セクション4.3.1 または ICRI No. 310.2, CSP 1-3 を参照してください。表面は、汚れが全て除去され乾燥している必要があります。コンクリートとモルタルは、少なくとも28日間、24°C (75°F) で硬化されている必要があります。表面は、レイタンス、コンクリートダスト、汚れ、離型剤、硬化助剤、その他の異物がないことが必要です。ARC 797 プライマー・シーラーは、接着性の向上と、ガス放出軽減のため、コーティング前に、5-10 mils (125から250μm) で塗布する必要があります。
- コンクリート-大気腐食** コンクリート表面処理のガイドラインは、SSPC-SP 13/NACE No. 6, セクション4.3.1 または ICRI No. 310.2, CSP 1-3 を参照してください。接着力と視覚化の向上のため、ARC 797は要件ではないですが、推奨されます。

混合

混合と塗布を容易にするために、製品温度を21°Cから32°C (70°-90°F) に保ってください。各キットには、正しい混合比率に調整された2成分部品が入っています。更に小分けする場合は、キットを混合比率に準じて分けてください。

	重量比 (A:B)	容量比 (A:B)
ARC 858	4:1	4:1
ARC CFW-CR	2.1:1	1.9:1

B硬化剤を全部、A樹脂剤に注いでください。2-3分間混ぜます。混ぜるのをやめて、入れ物の内側をこそぎ落として、さらに2-3分混ぜ合わせます。塗布を容易にするために、希釈したり、薄めたりしないでください。

作業時間 / 可使時間

	10°C / 50°F	24°C / 75°C	38°C / 100°F
ARC 858	1時間	30分	20分
ARC CFW-CR	90分	30分	15分

塗布-補修化合物

- 樹脂含浸ガラス繊維または炭素繊維ラップを塗布する前に、ARC 858を使用して、穴や腐食した溶接部分を必ず補修してください。
- 穴が深い場合、何回か、に分けて塗布し、空気が封じ込められるのを防ぎます。表面の最終洗浄
- ラップ段階を始める前に、ARC 858 が半硬化に達するようにします。

塗布-樹脂含浸ラップ

- 樹脂の含浸が確実に適切になるようにするため、ガラス繊維と炭素繊維を広げて予湿処理をするのに十分な表面積のある、清浄で通気性のないテーブルが必要になります。ベニア板を仕上げるために塗布された、きつく張られたポリエチレン膜のHDPEシートは、滑らかで平坦な通気性のない表面を生み出します。
- ボール紙の芯を ARC GF & CF ロール紙から除去します。後で使用するために置いておきます。
- パイプラップ修理を行う場合、無光沢のGFとCFを、パイプの直径よりも6インチ長く切り、層間のオーバーラップが適切になるようにします 平面にする場合、両側で、ファイバー長が、修理箇所よりも最小で3" (75mm) 程度長くなるように切ります。
- カットしたファイバーの長さと同じ長さで、2-4" (50から100mm) 幅でテーブル上に、樹脂を流します。

- 樹脂を表面に均等に広げて、濡らした表面にファイバーマットを置きます。
- ファイバーマット上に追加の飽和樹脂を流して、プラスチックのアプリケーションャーを使用してマットの織り目に樹脂を流し込み、表面に完全に樹脂を含浸させます。乾いた面がないようにする必要があります。
- 8-12 mil (200から300μm)の湿潤膜厚の樹脂をパイプ上のARC 858が塗布された箇所に塗布します。液だれと過度の塗布を避けます。
- 樹脂を含浸したファイバー部分を、ボール紙の芯の上に巻き戻して、芯の上に均等に巻かれるようにします。ラップ修理を、補修する箇所の中心上に合わせます
- 樹脂含浸ファイバーを、パイプの上にのせ、12時の位置から始め芯から外していきます。
- ファイバーを表面上に広げていくときに、表面を手袋をした手またはフェノールのコアローラーで平坦になります。ラップをほどいていくときに、気泡ができない様に注意します。取り付けの際に、広げられるファイバーは全て、手やローラーで同じ方向に向けて広げていきます。
これで、気泡が除去されます。ラッピング処理を行うときは、パイプのどちらかの側で2人で作業することを推奨します。
- 複数層使用する場合は、各ラップ間で3-4" (75から100mm) 程度重なるようにして、継続的に保護されるようにします。しわができないように、各層を常に同じ方向で塗布します。次のラップの間に30分空けてください。

硬化時間

	10°C / 50°F	24°C / 75°F	38°C / 100°F
半硬化	9時間	5時間	2時間
軽荷重	24時間	12時間	6時間
オーバーコート終了	168時間	96時間	72時間
使用可能な状態まで硬化に戻る	適用せず	48時間	24時間
完全化学硬化	適用せず	96時間	72時間

トップコート

- ファイバーラップに、続いてトップコートを塗布する場合、トップコートを塗布する前に、ファイバーラップが、軽荷重段階まで硬化するようにします。これにより、ラップ修理が、完全硬化の前に、妨げられないようにします。

塗布面積

各キットには、20 ft² (1.8m²)を塗布するのに十分なファイバーマットと飽和樹脂が含まれます。

保管と貯蔵期間

ARC 858 と CFW-CR は、屋内で、10-38°C (50-100°F) で、日の当たらない場所で保管する必要があります。全ての部品は、混合と使用の少なくとも24時間前に室温に置かれる必要があります。貯蔵期間は、製造日から2年です。

片付け

市販の溶剤 (アセトン、キシレン、アルコール、メチルエチルケトン) で使用後の工具を直ちに洗浄してください。一旦硬化すると削り取らなければなりません。

安全性

使用前に必ず適切な安全データシート (SDS) あるいは貴地の安全シートを参照してください。標準の作業時間や作業開始に関する手順があれば、それに従ってください。